

東日本高速道路株式会社様のご好意により、平成 24 年 9 月 25 日に橋梁塩害補修の現場見学会を開催致しましたのでその概要をご報告致します。

➤ 見学会概要

実施年月：平成 24 年 9 月 25 日（火）

参加者：新潟県コンクリート診断士会会員他 19 名

見学箇所：関越自動車道 中之島橋・中高架橋

東日本高速道路株式会社 白石課長様より両橋における補修工事の概要をご説明頂いた後、2 班に分かれ現場を案内して頂きました。

➤ 中之島橋（ウオータジェットを用いたコンクリートはつり作業）



桁端部の損傷状況（はつり前）



はつり後の状況

➤ 中高架橋（ポリマーセメントモルタル吹付けによる断面修復作業）



一次吹付け完了後の状況



同 左

➤ 見学状況写真



集合写真（道の駅南魚沼「雪あかり」にて撮影 向かって右端前列が白石課長です）

実際の補修作業を間近で見ることができ貴重な体験をさせていただきました。また、断面修復の範囲や厚さについて綿密な調査結果やシュミレーションに基づき適正最小限の範囲とする等で環境負荷の低減に努められており、膨大な施設を管理する方々のご苦心を知ることができました。

東日本高速道路株式会社 白石課長様や現場の方々にはあらためてここに御礼申し上げます。